

ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ordem de Serviço nº 2022/01148

Processo SEI nº 6022.2021/0003844-7

Concorrência nº 001/2019

CONTRATO nº 022/SIURB/2022

eTCM nº 005293/2022

“Contratação em caráter emergencial, para recomposição de talude na Rua Brinco da Princesa, nº 180 – Subprefeitura Jaçanã

Foto 1 – Placa da Obra



Foto 2 – Endereço a Rua Brinco da Rainha nº 80, vista da Rodovia Anhanguera



Foto 3 – Endereço a Rua Brinco da Rainha nº 80, vista da Rodovia Anhanguera, na parte inferior a viga a está apoiada sobre estacas



Foto 4 – Detalhe da viga



Foto 5 – Vista da parte inferior do talude



Detalhe das armaduras ainda não recobertas

Foto 6 –



Foto 7 – Parte do talude ainda não executada a proteção



Foto 8 – Local escada de água




Foto 9 – Parte do talude com contenção ainda não executada



Foto 10- Vista das moradias



Foto 11 – Montagem das caixas de água



Foto 12 – Vista das casas na parte superior do barranco



Foto 13 – Vista da parte já completada



Foto 15 – Revestimento do Talude e contenção inferior

