

ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Usina Jofege Pavimentação e Construção Ltda. – 26.11.2019

Figura 1 – Reservatórios de armazenamento do CAP



Fonte: Própria


Figura 2 – Reservatórios de armazenamento da emulsão asfáltica



Fonte: Própria

Usina Jofege Pavimentação e Construção Ltda. – 26.11.2019

Figura 3 – Painel de controle da usina



Fonte: Própria

Figura 4 – Balança



Fonte: Própria

Usina Jofege Pavimentação e Construção Ltda. – 26.11.2019

Figura 5 – Laboratório de controle tecnológico



Fonte: Própria

Figura 6 – Silo de carregamento de CBUQ



Fonte: Própria

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 7 – Usina de asfalto



Fonte: Própria

Figura 8 – Reservatórios de armazenamento do CAP



Fonte: Própria


Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 9 – Reservatórios de armazenamento da emulsão asfáltica



Fonte: Própria

Figura 10 – Painel de controle da usina



Fonte: Própria

Usina Usicity Pavimentação Ltda. – 28.11.2019

Figura 11 – Carreta com o CAP da PMSP



Fonte: Própria

Figura 12 – Laboratório de controle tecnológico



Fonte: Própria

Usina Versátil Engenharia Ltda. – 02.12.2019

Figura 13 – Reservatórios de armazenamento do CAP



Fonte: Própria

Figura 14 – Reservatório de armazenamento da emulsão asfáltica



Fonte: Própria

Figura 15 – Painel de controle da usina



Figura 16 – Balança



Fonte: Própria

Usina Versátil Engenharia Ltda. – 02.12.2019

Figura 17 – Laboratório de controle tecnológico



Fonte: Própria

Figura 18 – Silo de carregamento de CBUQ



Fonte: Própria